

1110701 {板橋區} 其他職災實錄

一、案情經過

111年7月1日凌晨2時15分，劉○○駕駛之砂石車停放於板橋區縣民大道1段公車站旁從事車輛檢修作業，過程中因車輛有阻礙前方工區的施工動線，加上未於現場尋獲劉○○，故由其子協助移動車輛，惟移動後卻發現劉○○該車輛輾壓，當場失去呼吸心跳，經送往板橋亞東醫院急救，仍不治死亡。

二、防災對策

使用車輛機械作業時，除非所有人員已遠離該機械，否則不得起動，且對於該車輛之作業或移動，有撞擊工作者之虞時，應置管制引導人員。

三、照片說明



說明：災害現場位置



說明：應設置管制引導人員

