

1110915 { 樹林區 } 墜落職災實錄

一、案情經過

111年9月15日下午5時許，勞工陳○○（男性）在樹林區某廠房屋頂從事集水槽安裝作業，當陳男行經鐵皮屋頂時，因踏穿採光板後墜落至地上1樓地面（墜落高度為6.66公尺），經送板橋亞東醫院急救，延至9月16日凌晨2時許不治死亡。

二、防災對策

:


使勞工於易踏穿材料構築之屋頂作業時，應先規劃安全通道，於屋架上設置適當強度，且寬度在30公分以上之踏板，並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。

三、照片說明

:



災害現場位置圖
(踏穿鐵皮屋頂採光板)



屋頂作業時已於屋架上設置
寬度在30公分以上之踏板

