

序號	事業單位名稱	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	重複違規項次	
1	東加塑膠有限公司	新北市中和區立德街120號3樓及122號3樓	106/05/04	1.設083:扇風機葉片有危害勞工之虞,未設護網。 2.鋼030-1.03:未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力之位置。 3.安管003-1:僱用勞工12人,未置丙種職業安全衛生業務主管。	3				2	1	通知限期改善	106/11/29	教016-1:未對勞工實施一般安全衛生教育訓練。	1					1	通知限期改善	0	
2	銘晉塑膠有限公司中和廠	新北市中和區中山路2段568巷2之2號	106/04/11	設095:未於升降機升降路各樓出入口門設連鎖裝置,致機器地板與樓板相差7.5公分以上。	1				1		通知限期改善	106/12/14	1.設224-1:高度2公尺以上1樓通往地下室的樓梯口開口有墜落危險之虞,未設圍欄。 2.設228:使勞工於高差1.5公尺以上之場所作業時,未設置安全上下設備。(1樓通往地下室的樓梯未設扶手)	2	2					通知限期改善	0	
3	泰普膠帶實業股份有限公司	新北市五股區成泰路3段72號	106/05/04	1.設177-1.03:對具有易燃液體之蒸氣(甲苯、乙酸乙酯)滯留,致有爆炸、火災之虞的場所(膠水塗著區),未使用具有防爆性能構造之照明燈具。 2.設224-1:高度2公尺以上放置NG品的閣樓開口有墜落危險之虞,未設圍欄。 3.設228:使勞工於高差1.5公尺以上之場所作業時,未設置安全上下設備。(樓梯單邊未設扶手) 4.教017-1.01:未使丙種職業安全衛生業務主管羅吉達接受安全衛生在職教育訓練。 5.環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑作業(使用含甲苯、乙酸乙酯之膠水從事膠水塗著作業)場所之有機溶劑濃度。 6.危標005-1:未於裝有甲苯之容器標示危害圖式及內容。	6	2	2		1	1	通知限期改善	106/11/16	安管035-1:未每年對第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)定期實施檢查。	1						1	通知限期改善	0
4	四維精密材料股份有限公司頂崙廠	新北市三重區光復路1段61巷12號	106/05/04	健006-1:未備置足夠急救藥品及器材(尚缺體溫計、血壓計等,請依「勞工健康保護	1						通知限期改善	106/10/17		0						-	0	
5	宏源企業股份有限公司	新北市五股區五權二路17號1、2樓	106/06/28	1.教016-3:對新僱勞工實施安全衛生教育訓練的課程及時數未符規定。(請參照職業安全衛生教育訓練規則附表14) 2.教017-1第1.01:未使乙種職業安全衛生業務主管李建貝接受安全衛生在職教育訓練。 3.鋼030-1.03:未於第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力。 4.固045-1.03:未於固定式起重機操作開關器標示動作種類及方向。	4				2	2	通知限期改善	106/12/05	1.環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑(使用含異丙醇的TD15清潔劑從事擦拭)作業場所濃度1次以上。 2.危標005-1:未於裝有危害性化學品的容器(含甲基環己烷及異丙醇的TD15清潔劑)標示危害圖式及內容。	2		2					通知限期改善	0
6	邦泰遠東股份有限公司	新北市汐止區康寧路169巷31號10樓之1	106/04/20	1.健010-1第1.01:僱用勞工時,未實施一般體格檢查。 2.安管003-1:僱用勞工12人,未置丙種職業安全衛生業務主管。	2					2	通知限期改善	106/10/20	1.健010-1:僱用勞工時,未實施一般體格檢查。 2.安管003-1:僱用勞工12人,未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	2						2	通知限期改善 善裁處新台幣3萬元整	2
7	定晨企業有限公司	新北市林口區工二工業區工六路9之1號	106/06/06	1.教017-1.01:未使乙種職業安全衛生業務主管吳柏葵接受安全衛生在職教育訓練。 教017-1.09:未使急救人員吳柏葵接受安全衛生在職教育訓練。 2.有019:使勞工從事有機溶劑作業(使用含正己烷、正庚烷的去漬油從事擦拭),未指定有機溶劑作業主管從事監督作業。 3.健012-1:未對從事有機溶劑作業(使用含正己烷的去漬油從事擦拭)勞工定期實施特殊健康檢查。 4.危標007:裝有危害性化學品(丙酮)容器標示的危害圖式,未有警示作用的紅框。	4		1			3	通知限期改善	106/11/02	設275.05:無熔絲開關保護蓋損壞有引起感電危險之虞,未即修補。	1					1		通知限期改善	0
8	杰星企業有限公司	土城區中央路一段365巷27弄9號	106/04/13		0						通知限期改善	-								-	0	
9	擴立企業股份有限公司	新北市土城區永豐路195巷7弄9號	106/05/19	1.設043-1:上膠貼合機傳動輪有發生捲夾危害之虞,未設護罩。 2.設095:1樓升降梯出入口門連鎖裝置損壞,使機器地板與樓板相差7.5公分以上時,升降路出入口門仍能開啟。 3.安管003-1:僱用勞工46人,未設置乙種職業安全衛生業務主管。 4.環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑作業(使用含甲苯及乙酸乙酯的樹脂從事上膠作業)場所之有機溶劑濃度。	4		1		2	1	通知限期改善	106/12/04	1.設153:對於堆置的產品有倒塌之虞,未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施。 2.設159-1.06:物料堆放妨礙消防器具(室內消防箱)之緊急使用。 3.設230-1.03:未於合梯兩梯腳間設有金屬等硬質繫材扣牢,腳部未設置防滑絕緣腳座套。 4.危標005-1:未於裝有危害性化學品(柴油)之容器標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。	4		1			3		通知限期改善	0
10	宜穩實業有限公司新莊廠	新北市新莊區五權一路7號之6	106/04/24	1.設224-1:高度2公尺以上的夾層開口有墜落危險之虞,未設圍欄。 2.教014-1.03:未使吊升荷重0.5公噸以上未滿3公噸的固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。	2	1				1	通知限期改善	106/11/13	健011-1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。	1						1	通知限期改善	0
11	冠崙科技股份有限公司	新北市新莊區五權一路1號8樓之3	106/04/24	1.設253:通路上使用移動電線,且未妥為防護。 2.健11:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 3.管辦003.1:所僱勞工15人,未置丙種職業安全衛生業務主管。 4.危標005.1:未於裝有危害性化學品(乙醇)的容器明顯標示危害圖式及內容(含化學品名稱、危害成分、警示語、危害警告訊息、危害防範措施及製造者、輸入者或供應者名稱地址及電話)。 5.危標12.1:未提供勞工危害性化學品(乙醇)安全資料表。 6.危分004:使勞工使用具健康危害的乙醇,未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應之分級管理措施。	6		3		1	2	通知限期改善	已搬遷									-	0
12	建兆科技股份有限公司	新北市新莊區五權一路5號7樓之6	106/04/18	1.健11:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 2.標通12.1:未提供勞工危害性化學品(乙醇)安全資料表。 3.危分004:使勞工使用具健康危害的乙醇,未評估其危害及暴露程度,劃分風險等級,並採取對應之分級管理措施。	3	2				1	通知限期改善	106/07/31	危標15:未每3年依實際狀況檢討乙醇安全資料表內容的正確性,並適時更新。	1	1						通知限期改善	0

序號	事業單位名稱	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	重複違規項次
13	盈豐材料股份有限公司	新北市新莊區五權一路11之1號	106/04/19	1.設037-1.07:1樓夾層設置的固定梯子,未於頂端突出板面60公分以上。 2.設224-1:高度2公尺以上的1樓夾層邊緣有墜落危險之虞,未設有適當強度之圍欄。 3.教016-1:未使勞工接受必要之安全衛生教育訓練。	3	1			1	1	通知限期改善	106/09/07	教027-1:未將在職勞工一般安全衛生教育訓練教材保存3年。	1					1	通知限期改善	0
14	全方位電子股份有限公司	新北市中和區建康路172號7樓	106/04/26	1.教027-1:未將勞工一般安全衛生教育訓練教材保存3年。 2.健011-2:未保存一般健康檢查紀錄至少7年。(請參照勞工健康保護規則第10條之1規定) 3.健012-1:未對從事有機溶劑作業(使用含正己烷的去漬油從事擦拭)勞工定期實施特殊健康檢查。 4.安管003-1:僱用勞工13人,未置丙種職業安全衛生業務主管。 5.環測008-1.03:未每6個月監測有機溶劑作業場所(使用含正己烷的去漬油從事擦拭作業)的有機溶劑濃度。	5		1			4	通知限期改善	106/09/28	鍋030-1.03:未於壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力。	1				1	通知限期改善	0	
15	富邦膠帶股份有限公司	新北市新莊區化成路371巷30弄10號1、2樓	106/04/20	1.職安016-1:設置1台吊升荷重5公噸的固定式起重機,未經勞動檢查機構或勞動部指定之代行檢查機構檢查合格。 2.設093:未於升降機的升降路及搬器出入口裝置具安全裝置之門扉。 3.設095:未於升降機的升降路出入口門裝置連鎖裝置,致搬器地板與樓板相差7.5公分以上時,出入口門仍可開啟。 4.教012-1.01:未使吊升荷重在3公噸以上固定式起重機操作人員王祝賢及陳坤朝接受危險性機械操作人員安全衛生教育訓練。 5.教017-1.02:未使職業安全衛生管理員王祝賢接受在職教育訓練。	5				2	3	通知限期改善	106/11/24	教014-1.03:未使吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸固定式起重機操作人員陳坤朝接受安全	1					1	通知限期改善	0
16	海鯨膠帶有限公司	新北市三峽區成福路105巷6號1樓	106/04/10	1.設043-1:空壓機的傳動帶有危害勞工之虞,未設護罩。 2.健010-1:僱用勞工時,未實施一般體格檢查。 3.安管035-1:未每年對第二種壓力容器(空氣壓縮機儲氣筒)定期實施檢查。 4.安管040-1:未每年對局部排氣裝置定期實施檢查。 5.危標012-1:未提供勞工危害性化學品(含甲苯、乙酸乙酯、異丙醇、丁酮的離型劑)的安全資料表。	5		1		1	3	通知限期改善	106/12/06	鍋030.03:未於壓力容器(空壓機儲氣筒)壓力表刻度板標示最高使用壓力位置。	1				1	通知限期改善	0	
17	全新包裝工業股份有限公司	新北市三峽區大埔路33巷7號	106/05/22	1.職安020-2:未由勞動部會商衛生福利部認可的醫療機構醫師實施新僱勞工一般體格檢查。 2.設268:未於落地電箱前方保留至少80公分以上的水平工作空間。	2				1	1	通知限期改善	106/6/26								-	0
18	膠品企業有限公司	新北市板橋區大觀路3段138巷10號	106/06/07	1.設224-1:高度2公尺以上的1樓夾層邊緣有墜落危險之虞,未設有圍欄。 2.教003-1:未使職業安全衛生業務主管吳佩穎接受職業安全衛生業務主管教育訓練(即未通過電腦即測即評測驗)。	2	1				1	通知限期改善	106/10/05	設159-1.06:消防栓前面堆放物品,妨礙消防器具緊急使用。	1					1	通知限期改善	0
19	倫宏實業股份有限公司	新北市板橋區信義路161號7樓	106/05/23	1.設043-1:高標機齒輪、傳動帶,有危害勞工之虞,未設護罩。 2.教016-1:未使勞工接受從事作業必要的安全衛生教育訓練。 3.安管003-1:僱用勞工28人,未置丙種職業安全衛生業務主管。 4.危標005-1:未於裝有危害性化學品(乙醇)的容器標示危害圖式及危害內容(即未包含化學品名稱、危害成分、危害警告訊息、警示語、危害防範措施及製造商或輸入者或供應者名稱地址及電話)。	4		1		1	2	通知限期改善	106/10/25	危標007:危害圖式未為紅框。	1	1					通知限期改善	0
20	興漢塑膠有限公司	新北市五股區民義路一段310之28號	106/04/17	1.設043-1:分條機轉軸有危害勞工之虞,未設護罩、護圍。 2.健011-1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。 3.安管003-1:僱用勞工15人,未置丙種職業安全衛生業務主管。	3				1	2	通知限期改善	106/11/29	職安020-2:未由勞動部會商衛生福利部認可的醫療機構醫師實施在職勞工健康檢查。	1				1	通知限期改善	0	
				合計	65	7	10	0	16	32			合計	22	4	3	0	8	7		2

序號	事業單位名稱	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	墜落危害違規	特定化學違規	感電危害違規	機械設備違規	自主管理違規	行政處分	重複違規項次
----	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------

註：違反法條簡語說明  
設規：職業安全衛生設施規則  
教：職業安全衛生教育訓練規則  
安管：職業安全衛生管理辦法  
機安：機械器具安全標準  
危標：危害性化學品標示及通識規則  
健：勞工健康保護規則  
環測：勞工作業環境監測實施辦法  
特化：特定化學物質危害預防標準  
危分：危害性化學品評估及分級管理辦法  
細則：職業安全衛生法施行細則  
固：固定式起重機安全檢查構造標準

綠色字體為墜落危害違規  
黑色字體為其他管理事項違規  
紫色字體為現場設施設備違規  
紅色字體為化學品及有害作業違規