

113年度春安專案檢查結果（運輸及倉儲業）

序 號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反事實說明	違反法條	違反法 條數量	行政處分	複查日期	違反事實說明	違反法條	違反法 條數量	行政處分
1	艾立運能股份有限公司	積穎宜	新北市瑞芳區楓子賴路1巷1號	1130122	1.使勞工從事輪班、夜間工作等作業，有因異常工作負荷促發疾病之虞，未採取辨識及評估高風險群之危害預防措施並作成執行紀錄。 2.未訂定異常工作負荷促發疾病預防計畫。 3.所營事業為汽車貨運業，屬第一類事業，僱用勞工161人，僅置甲種職業安全衛生業務主管1人，未另置職業安全衛生管理員1人。	1.設規324-2.1.1 2.設規324-2.2 3.安管3.1	3	通知限期改善	1130523	無	無	0	無
2	美商雅詩蘭黛股份有限公司	Jean Alexandre Paul Henri Havard	新北市瑞芳區楓子賴路1巷1號B3棟3樓	1130122	1.未每年對第二種壓力容器（即空壓機儲氣桶）定期實施檢查。 2.未於壓力容器（即空氣壓縮機儲氣桶）壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。 3.未製作危害性化學品（即次氯酸鈉）清單。 4.未每3年適時檢討更新危害性化學品（即次氯酸鈉）之安全資料表內容。	1.安管35 2.鍋30.3 3.危標17.1.2 4.危標15.1	4	通知限期改善	1130524	無	無	0	無
3	永聯物流開發股份有限公司	張建泰	新北市瑞芳區楓子瀨路1巷1號	1130122	1.未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。 2.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：（1）辨識及評估危害；（2）適當配置作業場所；（3）依工作適性適當調整人力；（4）辦理危害預防及溝通技巧訓練。	1.教18.1.9 2.設規324-3.1.1.2.3.5	2	通知限期改善	1130524	無	無	0	無
4	英屬開曼群島商特捷物流股份有限公司台灣分公司	葉慶元	新北市瑞芳區楓子瀨路1巷10號1樓	1130122	1.未於升降機搬運器標示其積載荷重或乘載之最高人數。 2.堆高機駕駛者離開其位置時，未安置手煞車。 3.未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。	1.設規94 2.設規116.11 3.教18.1.9	3	通知限期改善	1130524	無	無	0	無
5	拓亞物流股份有限公司	高嘉玲	新北市林口區寶林路108號	1130124	僱用勞工8人，未置急救人員1人。	健15.1	1	通知限期改善	1130531	無	無	0	無
6	寶興行銷管理顧問股份有限公司	蕭侃	新北市林口區寶林路168號	1130124	1.未於堆高機設置警報裝置。 2.未於扇風機葉片設置護網或護圍等設備，致有危害勞工之虞。 3.廣場堆置之物料已妨礙消防栓之緊急使用。 4.車道之運輸路線未規劃及標示。 5.未使乙種職業安全衛生業務主管、急救人員及荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受安全衛生在職教育訓練。	1.機安77 2.設規83 3.設規159.1.6 4.設規155 5.教18.1.1、8、9	5	通知限期改善	1130531	1.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：(1)辨識及評估危害；(2)適當配置作業場所；(3)依工作適性適當調整人力；(4)建構行為規範；(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練；(6)建立事件之處理程序。 2.僱用勞工人數108人，未訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫。	1.設規324-3.1.1-6 2.設規324-3.2	2	通知限期改善
7	新得利倉儲股份有限公司	林建宏	新北市林口區南勢里38之4號	1130124	對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：（1）辨識及評估危害；（2）適當配置作業場所；（3）依工作適性適當調整人力；（4）建構行為規範；（5）辦理危害預防及溝通技巧訓練。	設規324-3.1.1-5	1	通知限期改善	1130531	僱用勞工2人，未置急救人員1人。	健15.1	1	通知限期改善
8	國都貨運有限公司	蘇明和	新北市中和區立德街327號1樓	1130126	未使丙種職業安全衛生業務主管接受安全衛生在職教育訓練。	教訓18.1.1	1	通知限期改善	1130625	無	無	0	無
9	富村食品冷凍股份有限公司	曾文龍	新北市中和區建康路256號	1130126	對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：(1)辨識及評估危害；(2)適當配置作業場所；(3)依工作適性適當調整人力；(4)建構行為規範；(5)辦理危害預防及溝通技巧訓練；(6)建立事件之處理程序。	設規324-3.1.1-6	1	通知限期改善	1130625	無	無	0	無

序 號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反事實說明	違反法條	違反法 條數量	行政處分	複查日期	違反事實說明	違反法條	違反法 條數量	行政處分
10	長榮國際儲運股份有限公司	邱顯育	新北市汐止區大同路3段264號	1130124	1.對於高壓氣體(即氮氣鋼瓶)之貯存，未加固定及裝妥護蓋。 2.未於壓力容器（即空氣壓縮機儲氣桶）壓力表刻度板上標示最高使用壓力之位置。	1.設規108.5 2.鍋30.3	2	通知限期改善	1130419	無	無	0	無
11	統昶行銷股份有限公司鶯歌低溫物流中心	羅智先	新北市鶯歌區二甲路41之2號	1130125	無	無	0	無	-	-	-	-	-
12	波特力企業股份有限公司	李宗霖	新北市五股區成泰路4段22巷24號	1130124	1.未使急救人員接受安全衛生在職教育訓練。 2.未使甲種職業安全衛生業務主管接受每2年至少6小時之安全衛生在職教育訓練，且未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受每3年至少3小時之特殊作業安全衛生在職教育訓練。 3.未每年對堆高機定期實施整體檢查。	1.教18.1.9 2.教19.1.1 & 5 3.安管17.1	3	通知限期改善	1130529	無	無	0	無
13	台灣宅配通股份有限公司新莊營業所	邱純枝	新北市五股區思源路34號	1130125	1.籠車之運輸路線未標示(即油漆標示脫落)。 2.冷藏室內部作業出口之門未採不致閉鎖之措施(即彈簧門把損壞)，亦無自內部易開啟之構造或可與外部聯絡之通報警報裝置。 3.未於裝有危害性化學品(即柴油)之容器(即發電機之柴油儲存桶)標示製造商或供應商地址及電話。 4.對於裝有危害性化學品(即柴油)之容器(即發電機之柴油儲存桶)，所標示的危害圖式未為紅框。 5.未提供勞工危害性化學品（即柴油）安全資料表。	1.設規155 2.缺氧8 3.危標5.1 4.危標7 5.危標12.1	5	通知限期改善	1130529	無	無	0	無
14	統一速達股份有限公司泰山營業所	蔡建韋	新北市五股區五工路129、131號	1130125	無	無	0	無	-	-	-	-	-
15	華漢冷凍食品工業股份有限公司	李春來	新北市五股區五權八路33號	1130125	1.對於五權八路33號地上2樓倉儲區堆置之物料，未採取限制高度或變更堆積方式等必要措施，致有倒塌之虞而危害勞工。 2.未使荷重1公噸以上之堆高機操作人員接受特殊作業安全衛生在職教育訓練。	1.設規153 2.教18.1.8	2	1.通知限期改善+罰鍰 2.通知限期改善	1130529	無	無	0	無
16	百及物流股份有限公司	王潤達	新北市鶯歌區福德一路1號	1130125	1.未於堆高機設置警報裝置。 2.堆高機未設置後扶架。	1.機安77 2.機安80	2	通知限期改善	1130429	無	無	0	無
17	中國貨櫃運輸股份有限公司	林宏年	新北市汐止區大同路3段275號	1130130	1.堆高機未設置後照燈。 2.未於桌上用研磨機之護罩設置可調整研磨輪周邊與護罩間隙在10毫米以下之舌板。	1.機安78 2.機安104.1	2	1.通知限期改善 2.通知限期改善+罰鍰	1130426	無	無	0	無
18	東亞運輸倉儲股份有限公司	歐聲源	新北市汐止區大同路三段338號	1130130	未於配衡型堆高機置備安全帶供擔任駕駛之勞工使用，亦未於該機械駕駛座配置護欄等防護設施。	設規116.14	1	通知限期改善+罰鍰	1130419	無	無	0	無

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分
19	植富工業股份有限公司	楊天祥	新北市五股區五工二路109號	1130129	1.未於1樓倉儲區升降機出入口標示積載荷重或乘載之最高人數。 2.未於明顯易見之處所設置警告標示牌，並禁止非與從事作業有關之人員進入處置大量低溫物體或顯著寒冷之場所。 3.對於勞工執行職務，可能因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，未採取下列暴力預防措施並作成執行紀錄：（1）適當配置作業場所；（2）依工作適性適當調整人力；（3）建構行為規範。	1.設規94 2.設規299.1.2 3.設規324-3.1.2-4	3	通知限期改善	1130612	無	無	0	無
20	環春理貨股份有限公司	陳致超	新北市八里區廈竹園25號B棟2樓	1130129	雇主為預防勞工於執行職務，因他人行為致遭受身體或精神上不法侵害，應採取下列暴力預防措施，作成執行紀錄並留存三年：（1）辨識及評估危害；（2）適當配置作業場所；（3）依工作適性適當調整人力；（4）建構行為規範；（5）辦理危害預防及溝通技巧訓練；（6）建立事件之處理程序。	設規324-3.1.1~6	1	通知限期改善	1130621	無	無	0	無
21	兆信物流股份有限公司	許綉花	新北市土城區中華路2段239號	1130124	1.未使荷重在1公噸以上之堆高機操作人員接受特殊作業安全衛生教育訓練。 2.僱用勞工10人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 3.未對在職勞工定期實施一般健康檢查。	1.教14.1.2 2.安管3.1 3.健17.1	3	通知限期改善	1130531	無	無	0	無
22	穩達商貿運籌股份有限公司	蘇隆德	新北市林口區佳林路76號1樓	1130126	1.未每年對堆高機定期實施整體檢查。 2.未每月對堆高機定期實施檢查。	1.安管17.1 2.安管17.2	2	通知限期改善	1130531	無	無	0	無
23	台北港貨櫃碼頭股份有限公司	黃文堯	新北市八里區廈竹園25號	1130129	無	無	0	無	-	-	-	-	-
24	大昌倉儲有限公司	李欣螢	新北市五股區成泰路1段98巷30之3號	1130220	1.未使所僱勞工接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2.僱用勞工4人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1.教17.1 2.安管3.1	2	通知限期改善	1130514	無	無	0	無
25	盈迦倉儲有限公司	蔡政憲	新北市五股區成泰路1段98巷19號	1130220	1.未使所僱勞工接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 2.僱用勞工5人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1.教17.1 2.安管3.1	2	通知限期改善	1130514	對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練，其課程內容及時數未符合規定。	教17.3	1	通知限期改善
26	誠億倉儲有限公司	姜振聰	新北市五股區成泰路1段98巷17之1、5號	1130220	1.對於AB冷凍庫堆置之物料，未採取限制高度或變更堆積方式等必要措施，致有倒塌之虞而危害勞工。 2.未使所僱勞工接受適於工作必要之一般安全衛生教育訓練。 3.僱用勞工5人，未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1.設規153 2.教17.1 3.安管3.1	3	通知限期改善	1130514	對所僱勞工實施之一般安全衛生教育訓練，其課程內容及時數未符合規定。	教17.3	1	通知限期改善
27	台北港國際物流股份有限公司	洪辰冬	新北市八里區廈竹園22之1號	1130222	急救箱未至少每6個月定期檢查一次。	健15.3	1	通知限期改善	1130429	無	無	0	無

序號	事業單位名稱	公司負責人	受檢地址	初查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	行政處分
28	大智通文化行銷股份有限公司	黃瑞典	新北市樹林區佳園路2段70之1號	1130220	未於固定式起重機操作用開關器操作人員易見處，標示該操作用開關器所控制之動作種類及動作方向。	固構45.3	1	通知限期改善	1130424	無	無	0	無
29	聯合碼頭裝卸承攬股份有限公司	黃文堯	新北市八里區訊塘里7鄰廈竹園25號3樓	1130222	無	無	0	無	-	-	-	-	-
30	東立物流股份有限公司	洪辰冬	新北市八里區廈竹園16號	1130222	無	無	0	無	-	-	-	-	-
						合計	56					5	

註：違反法條簡語說明
職安法：職業安全衛生法
設規：職業安全衛生設施規則
教：職業安全衛生教育訓練規則
安管：職業安全衛生管理辦法
機安：機械器具安全標準
危標：危害性化學品標示及通識規則
健：勞工健康保護規則
環測：勞工作業環境監測實施辦法
特化：特定化學物質危害預防標準
危分：危害性化學品評估及分級管理辦法
細則：職業安全衛生法施行細則
固構：固定式起重機安全檢查構造標準
鍋：鍋爐及壓力容器安全規則
有機：有機溶劑中毒預防規則
缺氧：缺氧症預防規則