

職災實錄：

<<主題：安全帶未符合國架標準，致勞工作業時墜落受傷>>

災害發生經過：

101年2月29日下午13時許，○○公司僱用勞工洪○○於○○工程從事安全網鋪設作業。作業時，洪君站在施工構臺下方之鋼樑上，疑似因重心不穩及所使用之安全帶掛鉤無法閉合，導致洪君於鋼樑上跌落時，安全帶掛鉤從安全母索中脫落，造成洪君墜落至下方之大窠坑溪河床(高度約6公尺)，經通報119後緊急送往林口長庚醫院急救，所幸僅右小腿有骨折現象，目前生命跡象穩定，持續住院治療中。

災害預防對策：

雇主對於提供勞工使用之安全帶，應確保其材料、強度符合國家標準。



圖一、職災現場情況。紅點處即為罹災者作業位置，其上方紅色繩索即為安全母索。



圖二、此為安全帶掛鉤無法閉合之示意照片，安全母索即從此處脫落。



圖三、勞工從事高處作業應確實使用安全帶。