

職災實錄：

<<主題：勞工操作銑床戴棉紗手套，致遭捲入拇指斷裂>>

災害發生經過：

傷者陳○○為○○公司之員工，已工作5年以上，於4月20日11時許，陳員操作銑床時，手套被旋轉之鑽頭捲入，造成姆指受傷斷裂，陳員隨即向負責人配偶求救，最後送往長庚醫院住院開刀，無生命危險。

災害預防對策：

依勞工安全衛生設施規則第56條規定，雇主對於鑽孔機、截角機等旋轉刀具作業，勞工手指有觸及之虞者，應明確告知並標示勞工不得使用手套。本次事件主要肇因係雇主未於旋轉刀刀機械上，設置警告標示，且又未訂定工作守則，勞工無遵行之依據，故造成陳員受傷姆指斷裂。



說明：銑床上未有禁戴棉紗手套標示



說明：公司外觀