

職災實錄

<<主題：鋼板吊夾固定不當，致勞工發生小腿骨折受傷意外>>

災害發生經過：

102 年 11 月 9 日中午 13 時 40 分許，○○公司勞工陳○○（男性，60 歲）於本市某工廠從事從鋼樑組裝作業時，疑似因吊裝之鋼板吊夾固定不當導致鋼樑脫落撞擊陳員腿部，造成陳員左小腿開放性骨折受傷，緊急送往淡水馬偕醫院急救，目前仍住院治療中。

災害預防對策：

- 一、雇主對於使用起重機具從事吊掛作業之勞工，應使其檢視荷物之形狀、大小及材質等特性，以估算荷物重量，或查明其實際重量，並選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法。（起重升降機具安全規則第 063 條第 1 項第 02 款暨勞工安全衛生法第 005 條第 2 項）。
- 二、雇主對從事吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員或吊升荷重未滿一公噸之斯達卡式起重機操作人員，應使其接受特殊作業安全衛生教育訓練。（勞工安全衛生教育訓練規則第 014 條第 1 項第 03 款暨勞工安全衛生法第 023 條第 1 項）。



說明：災害發生作業模擬。



說明：災害發生作業模擬。