

職災實錄：

<<主題：合梯未保持安全狀態，致勞工發生跌倒墜落意外>>

災害發生經過：

102年8月8日下午約2時40分，○○公司所僱勞工簡○○於合梯上(高度約115公分)從事風管拆除作業時，因拆除之風管搖晃致重心不穩跌倒墜落，造成其左手腕骨折及左側骨盆有裂痕，經通知救護車送醫治療。

災害預防對策：

雇主對於勞工工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態，或採取必要之預防措施(勞工安全衛生設施規則第21條)。



說明：勞工於濕滑合梯上作業，致意外墜落造成左手腕骨折。