

職災實錄

<<主題：戴棉手套從事旋轉刀具作業致右手被捲入受傷>>

災害發生經過：

102年7月23日上午9時30分，○○公司所僱勞工陳○○從事鑽孔作業時，因戴棉手套操作懸臂式鑽床，於清理鐵屑時右手不慎遭旋轉鑽具捲入，造成前臂斷裂，緊急送往亞東醫院後再轉林口長庚醫院急救，目前意識清醒住院治療中。

災害預防對策：

對鑽孔機、截角機等旋轉刀具作業，應明確告知並標示勞工不得使用手套。
(勞工安全衛生設施規則第056條暨勞工安全衛生法第005條第2項)



說明：懸臂式鑽床（正面）



說明：懸臂式鑽床（側面）