

職災實錄：

<<主題：操作鑽孔機戴用手套致遭捲入造成手指斷裂>>

災害發生經過：

102 年 5 月 31 日上午約 9 時 50 分，○○公司所勞工郭○○戴手套操作鑽孔機，欲進行鐵片鑽孔作業時，遭鑽孔機刀具勾到手套，致使左手大拇指被捲入造成第一節斷裂，經通知救護車送內湖三軍總醫院進行接合手術治療。

災害預防對策：

1. 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之安全衛生教育訓練。(勞工安全衛生教育訓練規則第 16 條第 1 項)
2. 對鑽孔機、截角機等旋轉刀具作業，應明確告知並標示勞工不得使用手套。(勞工安全衛生設施規則第 56 條)

災害現場照片說明	
	
說明	發生捲入事件之鑽孔機。