

職災實錄

<<主題：工業用風扇護網間隙過大，致勞工手指遭風扇葉片割傷>>

災害發生經過：

6月6日約9時30分，○○有限公司所僱勞工陳○○進行電焊作業，因電焊作業現場溫度較高，欲移動工業用風扇位置以利吹風，但因風扇護網間隙過大，致陳員於搬運風扇時手指穿過風扇護網間隙，發生左手無名指末節遭風扇葉片割傷之職業災害，經通知救護車送至新北市聯合醫院三重院區手術縫合並住院觀察，直至9日上午出院。

災害預防對策：

雇主對於扇風機之葉片，有危害勞工之虞者，應設護網或護圍等設備。(勞工安全衛生設施規則第83條)



說明:圖為工業用風扇，陳員移動工業用風扇位置時，將手指穿過護網，致陳員左手無名指末節遭風扇葉片割傷，送醫縫合。