

職災實錄

<<主題：戴棉紗手套操作鑽床致勞工被捲受傷>>

災害發生經過：

4月2日約16時30分，○○公司所僱勞工李○○因配戴棉紗手套操作鑽孔機加工金屬零件，右手手套遭鑽頭捲入，致右手拇指骨折，經淡水馬偕醫院手術後，當日出院。

災害預防對策：

雇主對於鑽孔機、截角機等旋轉刀具作業，勞工手指有觸及之虞者，應明確告知並標示勞工不得使用手套。（勞工安全衛生設施規則第56條）



說明：勞工李○○因戴手套操作鑽床，不慎被鑽頭捲入，致右手姆指遭捲斷。