

事業單位防災對策

▲使用前：

- ✓ 隨時保持升降機具堪用。
- ✓ 每日作業前應對主要操作安全項目實施檢點。
- ✓ 如發現任何異狀，應隨時回報主管即時請專人維修，避免自行操作排除異狀。

▲使用中：

- ✓ 使用過程中注意不可超出設計荷重及搭乘人員限制，以免因過重超載而肇災。

▲使用後：

- ✓ 雇主對基本維修保養作業應制定標準作業程序，並使勞工確實遵守。
- ✓ 應保持升降機連鎖安全裝置之效能，維修時應特別注意升降機捲揚鋼索是否部分斷裂、扭結或變形。
- ✓ 每年應實施整體檢查，每月應實施重點檢查。

提醒您：

- ▲ 新北市政府勞動檢查處將針對事業單位的升降機具實施全面性清查，如發現違規除依法進行裁罰外，針對因設備缺失而發生職業災害者，將依法移送司法機關偵辦。
- ▲ 提醒各事業單位應積極落實自主檢查機制，並提高勞工的安全衛生意識，以避免職業災害的發生。

新北市政府勞動檢查處

23671 新北市土城區金城路1段101號6樓

網址：<http://www.lsisio.ntpc.gov.tw/>

電話：(02) 22600050

傳真：(02) 22600620



升降機墜落災害危險高
落實安全管理不可少

新北市政府勞動檢查處

關心您

貨梯吊鉤斷裂墜落

➤ 新北市新莊區貨梯墜落意外



貨梯吊鉤斷裂，導致車廂急速墜落

罹災者於2樓處將貨物搬至定位後，貨梯吊鉤承受不了重量突然斷裂，導致車廂急速墜落至1樓，罹災者疑因頭部遭受撞擊致死。

改裝貨梯要人命

➤ 新北市土城區、新莊區 貨梯墜落意外

使用起重機改裝之貨梯，未裝設防滑舌片（土城區）；對升降機捲揚鋼索未落實檢查致鋼索斷裂（新莊區）造成車廂墜落。

吊鉤或吊具
未設有防滑
舌片



貨梯鋼索
斷裂情形

連鎖裝置失效

➤ 新北市三峽區貨梯墜落意外



貨梯連鎖裝置疑似失效

因貨梯連鎖裝置失效，造成勞工可自行打開卡在電梯井之貨梯外門，致貨梯由偏轉正墜至地下一樓。