

105年度指定機械及化學品源頭管理專案檢查結果彙整表

序號	事業單位名稱	事業單位負責人	受檢地址	初查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	複查日期	違反法條	違反法條數量	行政處分	重複違規項次	重複違反管理事項缺失之改善情形
1	台灣牧田股份有限公司	篠原秀典	新北市林口區文化三路2段798號	105/08/05	1.職安7.3:對於輸入之研磨輪,未於機械設備器具安全資訊網登錄。 2.安管3.1:未置乙種職業安全衛生業務主管1人。	2	通知改善	105/11/30	安管3.1:未置乙種職業安全衛生業務主管1人。	1	通知限期改善	1	已改善
2	永安實業股份有限公司	鄭明崑	新北市三重區新北大道2段137號	105/08/05	1.職安7.3:對於輸入之手提電動機圓盤鋸及研磨機,於機械設備器具安全資訊網登錄逾期,且未依規定張貼安全標示。 2.健6:未置急救人員1名。 3.健11.1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。	3	通知改善	105/10/21	1.健6:未置急救人員1名。 2.健11.1:未對在職勞工定期實施一般健康檢查。	2	通知限期改善	2	已改善
3	普力砂輪有限公司	王汶毅	新北市板橋區金門街215巷81弄8號	105/08/11	1.職安7.3:對於生產之研磨輪,未於機械設備器具安全資訊網登錄。 2.設43.1:對於滾輾機之傳動輪未設護罩、護圍,致勞工有被捲及被夾之虞。 3.設56:對於鑽孔機之旋轉刀具作業,未張貼禁戴手套標示。 4.機4.1:未對銜床設置安全護圍之安全設備。	4	通知改善	105/12/16	職安7.3:對於生產之研磨輪,未於機械設備器具安全資訊網登錄。	1	通知限期改善	1	已改善
4	龍達砂輪有限公司鶯歌廠	邱連益	新北市鶯歌鎮大湖路185巷9弄9之1號	105/08/12	1.職安7.3:對於生產之研磨輪,未於機械設備器具安全資訊網登錄。 2.設22.2:未於瓦斯窯表面標示高溫警示標誌。 3.設94:地上3樓升降機之出入口,未標示積載荷重或乘載之最高人數。 4.機76:堆高機未設置方向指示器。	4	通知改善	105/10/28	安管019.1:固定式起重機未每年就該機械之整體定期實施檢查1次。	1	通知限期改善	0	
5	嘉寶自然工業股份有限公司	許明微	新北市鶯歌區福安街1號	105/07/07	1.機78:工作區所用之動力堆高機未設置後照燈。	1	通知改善	105/11/3		0	簽存	0	
6	帝研企業股份有限公司	林文祥	新北市鶯歌區大湖路109巷8號	105/07/07	1.設22.2:未於燒結烤爐表面標示高溫警示標誌。 2.機8:作業區所用之動力堆高機未設置後扶架。 3.危標15.1:對於作業區含有危害性化學品(碳化矽)之金鋼砂,其安全資料表未依實際狀況檢討內容之正確性並適時更新,亦未至少每3年檢討1次。	3	通知改善	105/11/3		0	簽存	0	
7	台菱樹脂工業股份有限公司	吳季龍	新北市淡水區下圭柔山70之4號	105/08/09	1.設21:地上1樓樓梯口通道物料堆放,致勞工有跌倒之虞。 2.設176:對於勞工吸菸區,未設置預防火災所需之設備(如滅火器)。	2	通知改善	105/11/22	危標012.1:未提供勞工安全資料表。	1	通知限期改善	0	
8	曙力研磨實業股份有限公司樹林廠	王秀錕	新北市樹林區東興街24巷13號	105/08/10	1.安管3.1:未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 2.設43.1:砂紙機未設置護罩或護圍。	2	通知改善	105/10/17	安管3.1:未置丙種職業安全衛生業務主管1人。	1	通知限期改善	1	已改善

9	中國砂輪企業股份有限公司樹林廠	林陳滿麗	新北市樹林區中山路2段151巷16號	105/08/12	1. 危標12.1：對於含有危害性化學品(甲苯)之香蕉水，未提供勞工物質安全資料表。 2. 危標15.1：丙酮之安全資料表未至少每3年檢討1次。	2	通知改善	105/10/19		0	簽存	0	
10	永貿化工有限公司	莊秀蘭	新北市新莊區新樹路244巷59號1樓	105/08/12	1. 安管3.1:未置丙種職業安全衛生業務主管1人。 2. 危標11.1：提供含有危害性化學品(磷酸)之皮膜劑子事業單位或自營業者前，未於容器上標示GHS危害圖式及內容。 3. 危標15.1：對於提供予事業單位含有危害性化學品(磷酸)之皮膜劑安全資料表，未依規定格式更新。	3	通知改善	105/11/16	教014-1.03:未使固定式起重機操作人員接受特殊作業安全衛生在職教育訓練。	1	通知限期改善	0	
11	英仁塗料有限公司	蔡仁德	新北市樹林區三龍街123號	105/08/12	1. 危標11.1：提供含有危害性化學品(二甲苯)之油漆子事業單位或自營業者前，未於容器上標示GHS危害圖式及內容。 2. 危標13.1：提供含有危害性化學品(二甲苯)之油漆子事業單位或自營業者前，未提供安全資料表。	2	通知改善	105/11/28		0	簽存	0	
總計						28	限改：11			8	限改:7 簽存:4	5	
<small>註：違反法條簡語說明 職安：職業安全衛生法 鍋：鍋爐及壓力容器安全規則 環測：勞工作業環境監測實施辦法 粉：粉塵危害預防標準</small>													
			<small>安自：職業安全衛生管理辦法 壓：壓力容器安全檢查構造標準 危標：危害性化學品標示及通識規則 固：固定式起重機安全檢查構造標準</small>	<small>教：職業安全衛生教育訓練規則 機：機械設備器具安全標準 特：特定化學物質危害預防標準</small>			<small>設：職業安全衛生設施規則 健：勞工健康保護規則 有：有機溶劑中毒預防規則</small>						