



## 新北市政府勞動檢查處職災實錄

<<主題：未採取預防水溝側牆損壞之保護措施，致勞工遭壓擊致死>>

### 災害發生經過：

107年3月2日上午10時許，勞工陳○○（男性，63歲）於新北市新莊區某污水管道工程之後巷水溝側牆旁，以人工露天開挖方式從事污水管理設安裝作業時，因該側牆未採取預防損壞之保護措施，且陳員未佩戴安全帽，致陳員作業時遭倒塌側牆壓擊，經緊急送往板橋亞東醫院急救，仍於當日下午4時許不治死亡。

### 災害預防對策：

從事露天開挖作業前，應採取防止水溝側牆損壞之保護措施，並使作業勞工正確佩戴安全帽，以避免意外發生。



說明：現場模擬照片



說明：紅圈為陳員作業位置