



職災實錄

<主題：安全門的連鎖性能失效，致發生夾傷意外>

災害發生經過：

107年3月8日，○○公司所僱勞工陳○○於電腦數值控制之全自動膠裝機從事卡紙清除作業時，因安全門之連鎖性能失效，致其右手遭夾書器撞擊造成開放性骨折。

災害預防對策：

電腦數值控制或其他自動化機械具有危險之部分應設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門等設備。(職業安全衛生設施規則第58條第1項第5款)

災害現場照片說明

