



職災實錄

<主題：未於木材加工用圓盤鋸設置鋸齒接觸預防裝置，
致發生被割傷意外>

災害發生經過：

106年11月14日15時許，○○公司使所僱勞工連○○從事從事木材加工用圓盤鋸作業時，卻未於該圓盤鋸設置鋸齒接觸預防裝置，致罹災者右手食指遭割傷（開放性骨折）。

災害預防對策：

木材加工用圓盤鋸應設置鋸齒接觸預防裝置。（機械設備器具安全標準第60條第2款）

災害現場照片說明



現場照片（照片中壓克力板並非鋸齒接觸預防裝置）