

職災實錄

<<主題：未對堆置的鐵板採取防止倒塌措施，遭鐵板壓傷>>

災害發生經過：

106年4月2日11時許，○○公司使所僱勞工巴○從事鐵板切割作業時，因未對堆置的鐵板採取防止倒塌措施，致巴○遭鐵板壓傷左腳。

災害預防對策：

雇主對於堆置物料，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，並禁止與作業無關人員進入該等場所。（職業安全衛生設施規則第153條）



堆置物料未採取繩索捆綁、護網、擋樁等防止倒塌措施。

模擬作業示意圖

