

# 1100205 { 汐止區 } 被撞職災實錄

## 一、案情經過：

110年2月5日凌晨3時許，簡○○（男性）於新北市汐止區某道路上從事熱瀝青搬運作業，過程中遭倒退行駛之掃路機撞擊，造成簡員顱內及胸腹腔內出血，經送往內湖三軍醫院急救後，仍不治死亡。

## 二、防災對策：

雇主對於勞動場所作業之車輛機械，應禁止人員進入操作半徑內或附近有危險之虞之場所。

## 三、照片說明：



- 紅線條為模擬勞工發生被撞方向。



- 設置引導人員及設置交通錐、連桿及警示燈。

