

1100616 { 汐止區 } 墜落職災實錄


一、案情經過：

110年6月16日下午2時許，○○環淨公司使勞工于○○（以下簡稱受傷者）於地上8樓外牆施工架從事外露梁磁磚清潔作業時，因受傷者未佩戴安全帽及未使用安全帶，致渠從施工架與結構體間開口墜落至地上1樓（墜落高度為24公尺），造成受傷者頭部外傷、胸腔肋骨斷裂、手腳開放性骨折及骨盆骨碎等傷勢，經送往國泰綜合醫院汐止分院檢查治療，目前仍住院中。

二、防災對策：

對於高度二公尺以上之作業場所，勞工有遭受墜落危險之虞者，應採取使勞工使用安全帶等防止墜落措施。

三、照片說明：



- 災害發生地點（紅圈為地上8樓外牆施工架）。



- 使勞工確實佩帶安全帶。

