



職災實錄

〈主題：射出成型機未具有安全裝置致勞工左手遭夾斷〉

災害發生經過：

105 年 3 月 10 日 14 時許，勞工○○使用射出成型機從事橡膠墊圈生產作業，因該射出成型機未設置安全門、雙手操作式起動裝置或其他安全裝置，致作業時傷者左手自清潔孔伸入機臺內部並遭射嘴夾傷，經送醫急救後，發現左手手指至手掌前端粉碎性骨折，因無法復原，現已截肢。

災害預防對策：

雇主對於射出成型機、鑄鋼造形機、打模機等，有危害勞工之虞者，應設置安全門、雙手操作式起動裝置或其他安全裝置。（職業安全衛生設施規則第 82 條第 1 項）



說明：射出成型機



說明：現場畫面。