

## 職災實錄

### <主題：勞工操作車床戴棉紗手套，致遭捲入食指斷裂>

#### 一、災害發生經過：

8月26日下午1時許，○○公司所僱勞工陳○○從事操作車床加工作業時，因穿戴手套操作不慎接觸尚未停止旋轉之加工件，致右手食指遭捲夾，隨即送往林口長庚醫院治療。

#### 二、災害預防對策：

- 1、 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。（職業安全衛生教育訓練規則第16條第1項）

#### 三、災害現場照片說明：

