

1101125 { 蘆洲區 } 墜落職災實錄

一、案情經過

110年(以下同)11月25日上午11時26分,世○公司使勞工謝○○(男性)於西側導溝從事模板整理作業,過程中因地面角材堆置雜亂,致謝員搬運模板時跌倒,從導溝開口墜落至底部受傷(墜落高度約1.8公尺),經送往臺北市新光醫院急救,仍於11月30日不治死亡。

二、防災對策

對於工作場所之通道、地板、階梯、坡道、工作台或其他勞工踩踏場所,應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態,或採取必要之預防措施,以避免意外發生。

三、照片說明



說明：災害現場示意圖。



說明：應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態

