

1110418 { 中和區 } 墜落職災實錄


一、案情經過

111年4月18日下午2時許，雇主李○○使所僱勞工施○○於1層施工架上使用閉合合梯倚靠牆面從事牆模封板作業時，過程中因施工架倒塌，致受傷者連人帶梯墜落地面（墜落高度約2.8公尺），經送往板橋亞東紀念醫院治療，發現受傷者有頭部顏面骨折、蜘蛛網膜下腔出血、右肩閉鎖性脫臼及左小腿擦傷之傷勢。

二、防災對策

雇主不得使勞工在施工架上使用梯子、合梯或踏凳等從事模板組立作業。

三、照片說明



說明：紅色虛線為人員墜落路徑。



說明：應架設施工架等方式設置工作臺。

